

Cẩm Phả, ngày 22 tháng 7 năm 2022

CHỈ THỊ

V/v quản lý, đóng mở hệ thống cửa điều chỉnh gió trong hầm lò

Căn cứ Quy định về quản lý công tác Thông gió - Thoát nước mỏ, Khoan thăm dò phòng ngừa bục nước và phòng ngừa than tự cháy trong mỏ hầm lò số: 2463/QĐ-VTNC, ngày 12 tháng 4 năm 2022;

Để thực hiện tốt công tác điều chỉnh gió trên các tuyến lò, đảm bảo an toàn, kịp thời phục vụ sản xuất, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Đối với các Phân xưởng trong hầm lò:

- Quản đốc Phân xưởng phải phổ biến tới toàn bộ cán bộ công nhân trong Phân xưởng nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa gió theo quy định:

+ Khi đi lại, vận chuyển vật tư thiết bị qua tuyến lò có cửa gió thường xuyên đóng, sau khi đi qua phải đóng cửa gió lại ngay để đảm bảo công tác điều chỉnh gió trên tuyến lò.

+ Đối với những đoạn lò có bố trí hai cửa gió, việc mở cửa khi người và phương tiện đi qua phải thực hiện lần lượt từng cửa, nghiêm cấm mở đồng thời hai cửa;

+ Khi vận chuyển tàu, xe gòong vật tư, thiết bị qua cửa gió, phải đảm bảo dừng xe trước cửa gió, chèn xe chắc chắn đảm bảo an toàn trước khi mở cửa. Khi mở cửa gió phải móc cửa vào thành lò và nhanh chóng điều khiển tàu điện, xe gòong vật tư, thiết bị qua cửa gió, đồng thời đóng ngay cửa gió lại khi đã đi qua.

+ Nghiêm cấm các hành vi sau đây khi đi lại vận chuyển qua cửa điều chỉnh gió:

- a. Người và phương tiện vận tải đi qua cửa gió không đóng cửa lại ngay;
- b. Tự ý mở cửa gió gây rò gió qua cửa;
- c. Để tàu xe, phương tiện vận tải xô hỏng cửa gió;
- d. Người đi bộ đi qua cửa gió khi tàu xe, phương tiện vận tải đang đi qua cửa gió;
- e. Điều khiển phương tiện vận tải đi qua cửa gió khi có người đang đi qua cửa gió.

- Các đơn vị được giao quản lý cửa gió trong ca phải thường xuyên kiểm tra tình trạng đóng mở của cửa gió thuộc Phân xưởng mình quản lý. Nếu để cửa gió đóng

(hoặc mở) sai với chế độ hoạt động thường xuyên của cửa gió, Quản đốc, Phó Quản đốc chỉ huy sản xuất trong ca đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

- Hàng ca bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của cửa gió, nếu phát hiện cửa gió bị hỏng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phải thực hiện ngay các công việc cụ thể như sau:

+ Sử dụng các vật tư tạm thời (vải bạt ống gió thu hồi, gỗ đoán, đất sét...) sửa chữa che chắn vị trí bị hỏng, không đảm bảo tại cửa điều chỉnh gió.

+ Thông báo ngay cho Phân xưởng TGTN để có biện pháp xử lý kịp thời để phục vụ điều chỉnh gió cho tuyến lò trên.

+ Lập biên bản, thông báo cho Phòng ĐKSX và Nhân viên giám sát trực tiếp trong ca thuộc Phòng AT để xử lý các trường hợp cố tình làm hỏng cửa điều chỉnh gió hoặc vi phạm quy định về công tác đóng mở cửa điều chỉnh gió.

- Nếu cửa điều chỉnh gió bị hỏng do lỗi chủ quan của đơn vị, Quản đốc Phân xưởng, Cán bộ chỉ đạo trong ca phải đền bù thiệt hại sửa chữa và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

2. Đối với Phân xưởng TGTN.

- Thi công các công trình thông gió, cửa điều chỉnh gió trong hầm lò theo phương án được Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Phân xưởng TGTN có trách nhiệm giám sát toàn bộ các đơn vị về công tác quản lý, đóng mở hệ thống cửa điều chỉnh gió:

+ Hàng ca phải kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời các cửa gió không đảm bảo tiêu chuẩn và có bàn giao cụ thể trong sổ bàn giao ca của Phó Quản đốc.

+ Lập biên bản gửi về Công ty để xử lý các trường hợp vi phạm chế độ thông gió như: Không thực hiện đúng chế độ đóng, mở cửa gió, làm hỏng cửa gió do nguyên nhân chủ quan.

3. Đối với các Phòng liên quan:

3.1. Phòng KCM:

- Thường xuyên đo kiểm tra, cập nhật lưu lượng gió, hàm lượng khí mỏ tại các hộ tiêu thụ; lập biện pháp giao cho các đơn vị thi công và quản lý các cửa điều chỉnh gió để điều tiết lưu lượng gió kịp thời đảm bảo an toàn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

- Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện các quy định về công tác quản lý, đóng mở cửa gió.

3.2. Phòng ĐKSX:

- Điều hành, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác quản lý, đóng mở cửa điều chỉnh gió đảm bảo đúng theo các quy định của Công ty.

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng AT, KCM, Phân xưởng TGTN và đơn vị quản lý cửa điều chỉnh gió điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏng cửa điều chỉnh gió.

3.3. Phòng AT:

- Thanh, kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy định về công tác quản lý, đóng mở cửa điều chỉnh gió. Lập biên bản xử lý báo cáo Giám đốc Công ty về các trường hợp vi phạm công tác đóng mở cửa gió.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải quán triệt chi tiết đầy đủ đến toàn thể CBCNV đơn vị mình để nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Noi nhận:

- Các đ/c: PGĐ KT-AT, PGĐ SX, PGĐ CD;
 - Phòng: KCM, AT, ĐKSX, CV, ĐTM, TĐ;
 - Các Phân xưởng trong toàn Cty;
 - Lưu: KCM, VT, HMT(02).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Phượng